



Residuos Punto Limpio de Majadahonda \_ INFORME MENSUAL\_ABRIL 2023

MAYO	2023	PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA						Nº VISIT.						3.769	
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
CARTON	06-05-23	3.660	13-05-23	3.540	20-05-23	3.260	26-05-23	3.920							14.380
COLCHONES	10-05-23	960													960
METALES	19-05-23	2.020													2.020
MEZCLA RESIDUOS (impropios metales)	19-05-23	300													300
MADERA	03-05-23	4.540	10-05-23	4.420	17-05-23	4.020	24-05-23	4.640	31-05-23	4.280					21.900
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR	04-05-23	4.500	08-05-23	4.720	12-05-23	2.140	16-05-23	3.340	19-05-23	1.520	23-05-23	2.760	26-05-23	1.680	20.660
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR	30-05-23	3.820													3.820
ESCOMBRO	15-05-23	5.980	30-05-23	10.880											16.860
RESTOS VEGETALES	10-05-23	6.480													6.480
ROPA	03-05-23	546	04-05-23	987	05-05-23	460	08-05-23	773	10-05-23	405	12-05-23	410	16-05-23	410	3.990
ROPA	16-05-23	1.242	19-05-23	364	22-05-23	953	26-05-23	529	29-05-23	755					3.843
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (código LER 200135-41)															*
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fracción 5															*
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)															*
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															*
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)															*
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)															*
Pequeños aparatos con componentes peligrosos FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															*
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)															*
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)															*
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															*
ACEITE VEGETAL	05-05-23	300	17-05-23	400											700
ACEITE MINERAL															0
FLUORESCENTES	29-05-23	117,73													118
BATERIAS															0
PINTURA															0
ENV. VACIOS CONT. PLAST.															0
RADIOGRAFIAS															0
PILAS															0
AEROSOLES															0
TONER															0
VIDRIO															0

\* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA