

INFORME I Servicio de Punto Limpio

Enero 2024



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

CONTENIDO

1. TABLA RESUMEN	3
2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS	4

1. TABLA RESUMEN

A continuación, se expone una tabla con las cantidades de residuos recogidas durante el mes de enero (Kg) y el número de visitantes:

ENERO	2024	PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA						Nº VISIT.						4.753	
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
PAPEL/CARTON	08-01-24	3.200	29-01-24	9.120											12.320
COLCHONES	03-01-24	820	31-01-24	740											1.560
METALES															*
ESCOMBRO	10-01-24	6.680	10-01-24	6.700											13.380
RESTO	04-01-24	4.560	05-01-24	1.680	08-01-24	3.020	08-01-24	2.820	09-01-24	2.460	09-01-24	4.600	11-01-24	1.360	53.120
	15-01-24	2.380	16-01-24	4.380	16-01-24	1.440	18-01-24	1.740	19-01-24	2.520	22-01-24	2.400	23-01-24	1.840	
	23-01-24	4.340	26-01-24	2.060	29-01-24	1.620	30-01-24	3.680	30-01-24	2.740	31-01-24	1.480			
ROPA	02-01-24	295	05-01-24	742	08-01-24	572	12-01-24	537	15-01-24	909	19-01-24	291	20-01-24	653	7.049
	22-01-24	543	26-01-24	1.368	29-01-24	1.137									
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)															0
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5	30-01-24	714													714
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	30-01-24	90													90
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															0
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	30-01-24	239													239
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	30-01-24	86													86
PEQUEÑOS APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)	30-01-24	11													11
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)															0
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															0
MEZCLA ACUMULADORES Y PILAS (CÓDIGO LER 200133)															0
ACEITE VEGETAL	02-01-24	500	03-01-24	125	18-01-24	300									925
ACEITE MINERAL															*
FLUORESCENTES															*
BATERIAS															*
PINTURA															*
ENV. VACIOS CONT. PLAST.															*
RADIOGRAFIAS															*
PILAS															*
AEROSOLES															*
TONER															*
VIDRIO															*
RESIDUOS PUNZANTES															*
TOTAL RESIDUOS															89.494

* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA.




2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS

PAPEL Y CARTÓN

Gestor: CARPA


Planta de Tratamiento: CARPA





VOLUMINOSOS


Planta de Tratamiento: Depósito Controlado de Pinto



ROPA

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West






Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ACEITE VEGETAL USADO


Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West



RAEE'S

Gestor: Ilunion






Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ESCOMBROS

Gestor: CCR Las Mulas

CICLO DE VIDA: ESCOMBROS



COLCHONES

Gestor: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

Planta de Tratamiento: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

CICLO DE VIDA: COLCHONES

