

INFORME I Servicio de Punto Limpio

Julio 2024



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

CONTENIDO

1. TABLA RESUMEN.....	3
2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS	4

1. TABLA RESUMEN

A continuación, se expone una tabla con las cantidades de residuos recogidas durante el mes de Julio (Kg) y el número de visitantes:

JUNIO		2024		PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA											
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
PAPEL/CARTON	04-07-24	3.720	11-07-24	4.200	18-07-24	3.280	26-07-24	4.400							15.600
COLCHONES	03-07-24	1.540	26-07-24	840											2.380
METALES															*
ESCOMBRO	19-07-24	3.500													3.500
RESTO	01-07-24	2.240	02-07-24	7.140	03-07-24	2.540	03-07-24	1.100	04-07-24	6.320	05-07-24	1.500	08-07-24	1.640	49.480
	08-07-24	1.620	09-07-24	3.380	10-07-24	1.420	11-07-24	1.620	11-07-24	1.040	15-07-24	2.960	16-07-24	1.780	
	17-07-24	1.420	18-07-24	2.460	22-07-24	1.720	23-07-24	3.000	31-07-24	2.580	31-07-24	2.000			
ROPA	01-07-24	880	04-07-24	1.951	08-07-24	1.735	11-07-24	657	12-07-24	1.590	15-07-24	1.821	18-07-24	1.763	15.484
	22-07-24	1.506	26-07-24	1.729	29-07-24	543	31-07-24	1.309							
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)															*
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5	01-07-24	1.312	11-07-24	1.091	22-07-24	1.014									3.417
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	01-07-24	337	11-07-24	40	22-07-24	440									817
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															*
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	01-07-24	137	11-07-24	49	22-07-24	49									235
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	01-07-24	46	11-07-24	135	22-07-24	160									341
PEQUEÑOS APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)	01-07-24	131	11-07-24	130	11-07-24	33	22-07-24	123	22-07-24	11					428
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)															0
TERMOS GRANDES APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS DOMÉSTICO (CÓDIGO LER 200123-41)	01-07-24	17	22-07-24	23											40
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															0
MEZCLA ACUMULADORES Y PILAS (CÓDIGO LER 200133)															*
ACEITE VEGETAL	19-07-24	840	20-07-24	1.260	22-07-24	1.236									3.336
ACEITE MINERAL															*
FLUORESCENTES															*
BATERIAS															*
PINTURA	31-07-24	2.767													2.767
ENV. VACIOS CONT. PLAST.	31-07-24	27													27
RADIOGRAFIAS															*
PILAS	31-07-24	325													*
AEROSOLES	31-07-24	69													69
TONER															*
VIDRIO															*
RESIDUOS PUNZANTES															0
TOTAL RESIDUOS															97.921

* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA.



2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS

PAPEL Y CARTÓN

Gestor: CARPA

Planta de Tratamiento: CARPA





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

VOLUMINOSOS

Planta de Tratamiento: Depósito Controlado de Pinto



ROPA

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ACEITE VEGETAL USADO

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West



RAEE'S

Gestor: Ilunion





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ESCOMBROS

Gestor: CCR Las Mulas



COLCHONES

Gestor: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

Planta de Tratamiento: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

