

INFORME I Servicio de Punto Limpio
Septiembre 2024



**Ayuntamiento de
MAJADAHONDA**



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

CONTENIDO

1. TABLA RESUMEN.....	3
2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS	4

1. TABLA RESUMEN

A continuación, se expone una tabla con las cantidades de residuos recogidas durante el mes de Septiembre (Kg) y el número de visitantes:

SEPTIEMBRE		2024		PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA											
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
PAPEL/CARTON	05-09-24	5.000	12-09-24	4.440	19-09-24	3.420	26-09-24	3.640							16.500
COLCHONES															0
METALES															*
ESCOMBRO	10-09-24	7.580	24-09-24	6.880											14.460
RESTO	03-09-24	2.100	04-09-24	6.660	06-09-24	3.400	09-09-24	1.660	14-09-24	2.480	14-09-24	3.200	16-09-24	2.360	60.120
	17-09-24	2.120	19-09-24	1.420	19-09-24	2.400	20-09-24	2.120	20-09-24	1.600	23-09-24	1.800	23-09-24	6.080	
	25-09-24	1.320	25-09-24	1.800	27-09-24	4.760	27-09-24	2.700	27-09-24	7.400	30-09-24	2.740			
ROPA	02-09-24	1.948	04-09-24	522	06-09-24	2.138	09-09-24	1.535	13-09-24	2.468	16-09-24	1.958	20-09-24	1.286	17.709
	25-09-24	2.103	27-09-24	2.035	30-09-24	1.716									
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)															*
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5	05-09-24	1.455	18-09-24	2.410	26-09-24	515									4.380
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	05-09-24	204	18-09-24	372	26-09-24	235									811
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															*
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	05-09-24	188	18-09-24	241	26-09-24	103									532
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	05-09-24	53	18-09-24	112	26-09-24	76									241
PEQUEÑOS APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)	05-09-24	97	05-09-24	154	18-09-24	147	18-09-24	117	18-09-24	160	26-09-24	109	26-09-24	115	899
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)	26-09-24	136													136
TERMOS GRANDES APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS DOMÉSTICO (CÓDIGO LER 200123-41)	05-09-24	29	18-09-24	11	26-09-24	31									71
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															136
MEZCLA ACUMULADORES Y PILAS (CÓDIGO LER 200133)															*
ACEITE VEGETAL	05-09-24	315	12-09-24	100	26-09-24	276									691
ACEITE MINERAL															*
FLUORESCENTES															*
BATERIAS	16-09-24	880													*
PINTURA	16-09-24	1.896													1.896
ENV. VACIOS CONT. PLAST.	16-09-24	62													62
RADIOGRAFIAS															*
PILAS	16-09-24	313													*
AEROSOLES	16-09-24	124													124
TONER															*
VIDRIO															*
RESIDUOS PUNZANTES															0
TOTAL RESIDUOS															118.768

* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA.



Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS

PAPEL Y CARTÓN

Gestor: CARPA

Planta de Tratamiento: CARPA





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

VOLUMINOSOS

Planta de Tratamiento: Depósito Controlado de Pinto



ROPA

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ACEITE VEGETAL USADO

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West



RAEE'S

Gestor: Ilunion





Ayuntamiento de
MAJADAHONDA

ESCOMBROS

Gestor: CCR Las Mulas



COLCHONES

Gestor: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

Planta de Tratamiento: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

