

INFORME I Servicio de Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes

Diciembre 2025



**Ayuntamiento de
MAJADAHONDA**



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. LIMPIEZA	3
3. REVISIÓN Y LIMPIEZA ÁREAS INFANTILES	3
4. REVISIÓN Y LIMPIEZA ÁREAS CANINAS	5
5. ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	5
6. SIEGA	5
7. ENTRECAVADOS Y ESCARDAS	6
8. PODA Y RECORTE DE SETOS y ARBUSTOS	7
9. PLANTACIÓN DE ARBUSTOS	7
10. PLANTACIÓN DE FLOR	8
11. PLANTACIÓN DE ARBOLADO	8
12. TRABAJOS SOBRE EL ARBOLADO	8
13. RECOGIDA DE RESTOS	8
14. OTRAS LABORES	8



1. INTRODUCCIÓN

En las siguientes páginas se adjunta un resumen de los trabajos realizados por la empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A., en las zonas verdes, parques, jardines y arbolado de alineación del municipio de Majadahonda, durante el mes de Diciembre 2025.

2. LIMPIEZA

Se ha realizado la limpieza diaria de todas las zonas del contrato, incluidas áreas infantiles y caninas.

En el caso concreto de las áreas infantiles, además de la limpieza, se realiza diariamente el rastrillado de estas.

Se ha llevado a cabo limpieza y recogida de hojas en varios emplazamientos.

3. REVISIÓN Y LIMPIEZA ÁREAS INFANTILES

Se ha realizado el mantenimiento de todas las áreas infantiles del contrato.

El mantenimiento de las áreas infantiles se ha realizado mediante las siguientes operaciones:

- Inspección/mantenimiento diario y semanal de todas las áreas infantiles, que incluye: Diaria y Semanalmente, inspecciones oculares de todos los elementos de las áreas infantiles con el objetivo de revisar posibles daños de desgaste, vandálicos, etc., que hayan podido sufrir.
- Revisión Funcional mensual: Al final del mes, se ha realizado una inspección funcional de todos los juegos presentes en las áreas infantiles para verificar su estado:
 - Revisión tornillería general (inspección visual y ajuste donde sea necesario).
 - Revisión de anclajes y elementos de sujeción al suelo. Inspección del desgaste de la superficie alrededor de las mismas
 - Inspección general de estructura (posibles grietas, aristas producidas por desgaste de un uso severo).
 - Revisión y verificación de los soportes de giro (posible desgaste de la zona de sujeción de las cadenas. Apriete de sus fijaciones)
 - Revisión y estado de la sujeción de las cuerdas (verificar posibles roturas de las piezas de nylon, falta de tirafondos, desgaste de las cuerdas).
 - Revisión del estado de los toboganes (limpieza e integridad de la superficie, comprobación del estado de caída y el área de impacto, revisión anclajes y cimientos).
 - Revisión del estado de sujetaciones del puente (comprobación del apriete de los tornillos de fijación).



- Revisión y verificación de los anclajes de la estructura (inspección de existencia de óxido, movimientos de la base, reajuste de tornillos de anclaje).
- Revisión de la superficie de juego (superficie limpia de elementos que obstruyan el juego. Revisión de posibles alteraciones en la superficie).
- Revisión de pintadas y grafitis y en general, del estado del recubrimiento (pinturas, barnices, impregnaciones...).

TIPOLOGÍA	COD_ZV	NOMBRE	DICIEMBRE	
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Zona Verde	ZV_45	Calle Sacedilla	Diario	
Zona Verde	ZV_53	Plaza de la Constitución	Diario	
Zona Verde	ZV_48	Calle Zepol	Diario	
Zona Forestal	F_29	Parque de los Robles	Diario	
Zona Forestal	F_30	Pinar de Doña Consuelo	Diario	
Parque	P_83	Adolfo Suárez	Diario	
Parque	P_10	Cerro del Aire	Diario	<i>Sustitucion cuerda red de trepa</i>
Parque	P_82	Avenida de la Oliva	Diario	<i>Sustitucion tornillos para mejorar el ajuste</i>
Parque	P_15	Delta	Diario	
Parque	P_12	La Laguna	Diario	
Parque	P_85	Los Negrillos	Diario	
Parque	P_84	Blas de Lezo	Diario	
Parque	P_88	Manuel de Falla	Diario	
Parque	P_11	Santo Tomás Moro	Diario	
Parque	P_13	Del Arcipreste	Diario	
Parque	P_14	La Rosaleda	Diario	
Parque	P_09	Clamart	Diario	
Parque	P_07	La Granja del Conde I	Diario	
Parque	P_04	Ballesol	Diario	
Parque	P_87	Goya	Diario	
Parque	P_86	Cuesta del Reventón	Diario	
Parque	P_06	El Esquinazo	Diario	
Área canina, infantil, deportiva	A_19	Colón	Diario	
Área canina, infantil, deportiva	A_79	Urbanización Pinar del Plantío	Diario	
Área canina, infantil, deportiva	A_16	Pinar de la Sacedilla	Diario	
Área canina, infantil, deportiva	A_17	Ferencvaros	Diario	
Área canina, infantil, deportiva	A_18	Granadilla	Diario	
Área canina, infantil, deportiva	A_20	Plaza de Colón	Diario	
Área canina, infantil, deportiva	A_23	Boulevard Cervantes	Diario	
Área canina, infantil, deportiva	A_22	Perú	Diario	



4. REVISIÓN Y LIMPIEZA ÁREAS CANINAS

Se han realizado el mantenimiento diario de todas las áreas caninas del contrato, tanto preventivo como correctivo en aquellos casos en los que ha sido necesario:

TIPOLOGÍA	COD_ZV	NOMBRE	DICIEMBRE	
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Área canina, infantil, deportiva	A_24	Lealtad	<i>Diario</i>	
Área canina, infantil, deportiva	A_19	Colón	<i>Diario</i>	
Área canina, infantil, deportiva	A_80	Cotoblanco	<i>Diario</i>	
Área canina, infantil, deportiva	A_25	Ermita	<i>Diario</i>	
Área canina, infantil, deportiva	A_18	Granadilla	<i>Diario</i>	
Área canina, infantil, deportiva	A_17	Ferencvaros	<i>Diario</i>	
Parque	P_01	San Martín	<i>Diario</i>	
Parque	P_11	Santo Tomás Moro	<i>Diario</i>	
Parque	P_82	Avenida de la Oliva	<i>Diario</i>	
Parque	P_86	Cuesta del Reventón	<i>Diario</i>	
Parque	P_15	Delta	<i>Diario</i>	
Parque	P_85	Los Negrillos	<i>Diario</i>	
Parque	P_88	Manuel de Falla	<i>Diario</i>	
Parque	P_04	Ballesol	<i>Diario</i>	
Parque	P_14	La Rosaleda	<i>Diario</i>	
Parque	P_08	La Granja del Conde II	<i>Diario</i>	
Parque	P_09	Clamart	<i>Diario</i>	
Parque	P_83	Adolfo Suárez	<i>Diario</i>	
Parque	P_87	Goya	<i>Diario</i>	
Zona Forestal	F_29	Parque de los Robles	<i>Diario</i>	
Zona Forestal	F_26	Parque Cerro del Aire	<i>Diario</i>	<i>Reparacion vallado perimetral</i>

Se han llevado a cabo labores de limpieza, rastrellado de arena y desbroce en todas las áreas caninas.

5. ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO

Labores diarias de revisión, mantenimiento y reparación de los sistemas de riego, así como reparaciones varias en distintos emplazamientos.

Puesta a punto de las programaciones.

6. SIEGA

Durante el mes de Diciembre no se han realizado trabajos de siega.



7. ENTRECAVADOS Y ESCARDAS

Se han realizado labores de entrecavado en las siguientes zonas verdes:

COD_ZV	NOMBRE	SUPERFICIE DICIEMBRE (M2)
F_29	Parque de los Robles	68,60
F_81	Parque del Reventón	583,46
P_01	San Martín	31,00
P_03	San Gregorio	143,00
P_08	La Granja del Conde II	173,00
P_09	Clamart	398,36
P_11	Santo Tomás Moro	918,85
P_12	La Laguna	300,60
P_13	Del Arcipreste	11.833,96
P_82	Avenida de la Oliva	1.387,74
P_83	Adolfo Suárez	2.388,68
P_84	Blas de Lezo	824,28
P_85	Los Negrillos	5.004,62
P_86	Cuesta del Reventón	1.743,24
ZV_32	Acceso A-VI	69,00
ZV_34	Avenida De las Mimbreras	5,00
ZV_37	Avenida Paralela	285,60
ZV_39	Avenida Reyes Católicos	32,93
ZV_40	Calle las Norias	1.053,63
ZV_42	Calle Mare Nostrum	385,00
ZV_43	Calle Monterrey	37,00
ZV_46	Calle Santa Brígida	724,98
ZV_47	Calle Tramontana	110,00
ZV_50	Carretera Villanueva del Pardillo	2.345,59
ZV_53	Plaza de la Constitución	2.985,25
ZV_54	Plaza Méjico	436,00
ZV_59	Calle de las Moreras	1.798,09
ZV_60	Calle Dr. Pérez Gallardo	50,13
ZV_61	Calle Fragata	765,53
ZV_64	Calle Manuel de Falla	814,47
ZV_65	Calle Manzano	1.131,70
ZV_67	Calle Naranjo	1.030,49
ZV_71	Calle Velázquez	454,20
ZV_72	Callejón Zuloaga	1.212,00
ZV_73	Carretera de Boadilla	354,64
ZV_75	Calle Homero	226,00
ZV_76	Calle Polifemo	36,00
ZV_77	Calle Circe	45,00
	Satélites	1.590,00
		43.777,61



También se han llevado a cabo labores de entrecavado en los alcorques de las calles:

- Calle Joaquin Turina
- Avda. de la Oliva
- Calle Isaac Albéniz
- Calle Manuel de Falla
- Calle Velazquez
- Calle Miró
- Calle Murillo
- Calle Goya
- Calle Enrique Granados
- Avda. Rey Juana Carlos I
- Avda. Príncipe de Asturias
- Avda. Mar mediterráneo

8. PODA Y RECORTE DE SETOS Y ARBUSTOS

En el mes de Diciembre se han realizado labores de poda y recorte de setos y arbustos en:

NOMBRE	SUPERFICIE DICIEMBRE (M2)
Clamart	398,36
Delta	1.010,67
Goya	1.530,83
Del Arcipreste	11.833,96
Parque de los Robles	68,60
Calle Fragata	765,53
Calle Manuel de Falla	814,47
	16.422,42

9. PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Durante el mes de Diciembre no se han plantado arbustos.



10. PLANTACIÓN DE FLOR

Durante el mes de Diciembre se han plantado flores de temporada en Avenida de España.

11. PLANTACIÓN DE ARBOLADO

Durante el mes de Diciembre no se han plantado árboles.

12. TRABAJOS SOBRE EL ARBOLADO

En el mes de Diciembre se han llevado a cabo las siguientes talas:

UBICACIÓN	ESPECIE	FECHA_TALA	CAUSAS
Zona forestal Cuesta del Reventón	Pinus pinaster	dic-25	Seco
Zona verde Carretera de Pozuelo	Cupressus x leylandii	dic-25	Seco

Además, durante el mes de diciembre se han realizado labores de poda en:

- Parque Blas de Lezo: resubir ramas bajas
- Ctra. de Boadilla: resubir ramas en pino
- Avda. España- Avda. Claveles: resubir ramas bajas
- Calle Jazmín: pinzado de ramas que inciden en fachada.

13. RECOGIDA DE RESTOS

Todos los restos procedentes de las operaciones anteriores han sido recogidos y retirados de las zonas verdes a diario y posteriormente depositados en un punto de acopio, para posteriormente ser transportados a gestor autorizado.

14. OTRAS LABORES

Además, durante el mes de Diciembre se han llevado a cabo las siguientes labores:

- Riego manual con manguera de zonas verdes de La Sacedilla y de todo el arbolado de alineación.